



1. งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.ด้านทางเข้าด้านหน้ายาว41.50ม.)

รายละเอียดงาน

1. 1 งานรื้อโครงไม้เดิมพร้อมปรับปรุงรั้วโปร่งใหม่ จำนวน 2 ช่วง ยาว 41.50 ม.
1. 2 งานลึงน้ำกันสนิมและสีน้ำมันทาเหล็ก ยาว 41.50 เมตร
1. 3 งานปรับปรุงงานสีพลาสติคในส่วนที่เป็นคอนกรีต ยาว 41.50 เมตร

1.งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล. จำนวน5 ช่วง ยาวรวม 114 ม.

PROJECT. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วค.ส.ล. ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
LOCATION. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจาง อ.ท่าจาง จ.สุราษฎร์ธานี	
Drawing by : วิศวกร จิตประยงค์ ลิ่มไม่ไทย ผู้อำนวยการก่อสร้าง	
DATE: 	วิศวกร จิตประยงค์ ลิ่มไม่ไทย ผู้อำนวยการก่อสร้าง
เขียนโดย: 	นายวิฑูรย์ ฐาตะกุล ปลัด อบต.ท่าจาง
อนุมัติ: 	นายสุโจ คุ้มบัวทอง นายก อบต.ท่าจาง
Scale : NONE SCALE	
SHEET	
TOTAL	